F:\02_EspBoma02\12690\entrega\E04 Seccions coeficients de seguretat.dwg

BOMA 12690
Telf +34 934 144 762 info@boma.es
Fax +34 932 020 412 www.boma.es

Estudi de estabilitat dels talussos del turó de Gardeny a Lleida
Seccions generals
Coeficients de seguretat talussos
Distribució aproximada

E04

ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS ESTRUCTURALS membre nº11
Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest document per qualsevol mitjà, sense el consentiment explícit dels propietaris

Consulteu en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o la forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'indiquen les mesures invariants dels elements estructurals.

COEFICIENT DE SEGURETAT EN EL TERRENY (Fs)

- Inferior a 1,00
- Inferior a 1,25
- Inferior a 1,50
- Superior a 1,50
- Cercle crític
- Límit estrat rocós

Secció S33



Secció s34



Secció N03



Secció N04



Secció N05



Secció N06



Secció N07



Secció S01



Secció S02



Secció S03



Secció S04